

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Coordonnées de la personne à contacter au laboratoire

mél : dclass62@groupecarso.com

tél. : 04.72.76.16.18

Edité le : 29/11/2024

Rapport d'analyse

Page 1 / 2

Rapport partiel

VEOLIA EAU - CGE

TSA 11290

62000 ARRAS Cedex 9

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE24-192334	Analyse demandée par :	ARS DT DU PAS DE CALAIS
Identification échantillon :	LSE2411-28259		
Nature:	Eau de distribution		
Point de Surveillance :	R.M		Code PSV : 000001919
Localisation exacte :	évier sanitaires mairie		
Dept et commune :	62 MORY		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 50,1575659000	Y : 2,8557244000	
UGE :	0206 - SIESA		
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
Type de visite :	D1	Type Analyse : D1_2	Motif du prélèvement : CS
Nom de l'exploitant :	VEOLIA ARTOIS CAMBRESIS HAINAUT 1, RUE C. GUÉRIN Z.I. ARRAS EST 62217 TILLOY LES MOFFLAINES		
Nom de l'installation :	SIESA	Type : UDI	Code : 000786
Prélèvement :	Prélevé le 28/11/2024 à 09h01 Réception au laboratoire le 28/11/2024 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / LAVOISY Cyril Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 28/11/2024

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Mesures sur le terrain							
Aspect de l'eau	59D1_2*	0	-	Analyse qualitative			
Couleur de l'eau	59D1_2*	0	-	Analyse qualitative			
Température de l'eau	59D1_2*	10.1	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0	25 #
pH sur le terrain	59D1_2*	7.4	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1	6.5 9 #
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	59D1_2*	770	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	10	200 1100 #

.../...

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Chlore libre sur le terrain	59D1_2*	0.15	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Chlore total sur le terrain	59D1_2*	0.20	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Analyses microbiologiques									
Caractéristiques organoleptiques									
Couleur vraie (eau filtrée)	59D1_2*	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5		15	#
Turbidité	59D1_2*	0.38	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10		2	#
Analyses physicochimiques									
Cations									
Ammonium	59D1_2*	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne M_J077	0.05		0.10	#
Anions									
Nitrates	59D1_2*	51	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	0.5	50		#
Nitrites	59D1_2*	< 0.02	mg/l NO2-	Spectrophotométrie	NF EN 26777	0.02	0.5		#

59D1_2* ANALYSE (D1_2=D1+NO3+NO2) EAU DE DISTRIBUTION (ARS59-2021)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.